

Navn
Gate
Postnummer
NORGE

Kløfta: 26. april 2012

RAPPORT ETTER VIDEOFILMING AV SKORSTEINER

KART AV SKORSTEINENE



PIPE NR. 1:					
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Leca <input type="checkbox"/> Joga <input type="checkbox"/> Isokern <input type="checkbox"/> Schiedel <input type="checkbox"/> Anki <input type="checkbox"/> Andre:					
Leca pipetopp:	Er feieluke ok:	Synlig sotluke:	Er skorsteinen rett:	Filmet fra feieluke:	Filmet fra tak:
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Skorsteinens dimensjon: <input checked="" type="checkbox"/> 9"x9" <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 6"x9" <input type="checkbox"/> 12"x12" <input type="checkbox"/> 9"x12" <input type="checkbox"/> Ø200 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Andre:					
FEIL / MANGLER: (METER FRA MÅLEPUNKT)					
Kratre:	Ovn/peis ok:	Ovn/peis feil:	Åpne hull:	Ledninger:	Annet:
2,00					
2,15					
2,70					
5,25					
5,50					
5,75					
		5,90			
	9,00				
9,50					
Lengde fra målepunkt: 10,2 meter. Manglende fuger: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Sprekker i Leca skorstein: JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>					
Link til video: http://youtu.be/jdjh36v9ypk					
Andre opplysninger:					
Anbefaler å bytte ut samtlige sot-/feieluker.					
PIPE NR. 2:					
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Leca <input type="checkbox"/> Joga <input type="checkbox"/> Isokern <input type="checkbox"/> Schiedel <input type="checkbox"/> Anki <input type="checkbox"/> Andre:					
Leca pipetopp:	Er feieluke ok:	Synlig sotluke:	Er skorsteinen rett:	Filmet fra feieluke:	Filmet fra tak:
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Skorsteinens dimensjon: <input checked="" type="checkbox"/> 9"x9" <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 6"x9" <input type="checkbox"/> 12"x12" <input type="checkbox"/> 9"x12" <input type="checkbox"/> Ø200 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Andre:					
FEIL / MANGLER: (METER FRA MÅLEPUNKT)					
Kratre:	Ovn/peis ok:	Ovn/peis feil:	Åpne hull:	Ledninger:	Annet:
1,85					
2,05					
3,15		3,15			Ser ut som et blendet rør.
5,10					
8,30					Krater med avispir.
			8,40		
8,65					
11,55					
12,70					
Lengde fra målepunkt: 15 meter. Manglende fuger: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Sprekker i Leca skorstein: JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>					
Link til video: http://youtu.be/dPqQZFjc8ww					
Andre opplysninger:					
Anbefaler å bytte ut samtlige sot-/feieluker.					

PIPE NR. 3:					
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Leca <input type="checkbox"/> Joga <input type="checkbox"/> Isokern <input type="checkbox"/> Schiedel <input type="checkbox"/> Anki <input type="checkbox"/> Andre:					
Leca pipetopp:	Er feieluke ok:	Synlig sotluke:	Er skorsteinen rett:	Filmet fra feieluke:	Filmet fra tak:
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Skorsteinens dimensjon: <input checked="" type="checkbox"/> 9"x9" <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 6"x9" <input type="checkbox"/> 12"x12" <input type="checkbox"/> 9"x12" <input type="checkbox"/> Ø200 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Andre:					
FEIL / MANGLER: (METER FRA MÅLEPUNKT)					
Kratre:	Ovn/peis ok:	Ovn/peis feil:	Åpne hull:	Ledninger:	Annet:
1,65					
4,90					
8,50					
11,75					
Lengde fra målepunkt: 15,2 meter. Manglende fuger: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Sprekker i Leca skorstein: JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>					
Link til video: http://youtu.be/rPRUg7UFZ9c					
Andre opplysninger:					
Anbefaler å bytte ut samtlige sot-/feieluker.					
PIPE NR. 4:					
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Leca <input type="checkbox"/> Joga <input type="checkbox"/> Isokern <input type="checkbox"/> Schiedel <input type="checkbox"/> Anki <input type="checkbox"/> Andre:					
Leca pipetopp:	Er feieluke ok:	Synlig sotluke:	Er skorsteinen rett:	Filmet fra feieluke:	Filmet fra tak:
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Skorsteinens dimensjon: <input checked="" type="checkbox"/> 9"x9" <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 6"x9" <input type="checkbox"/> 12"x12" <input type="checkbox"/> 9"x12" <input type="checkbox"/> Ø200 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Andre:					
FEIL / MANGLER: (METER FRA MÅLEPUNKT)					
Kratre:	Ovn/peis ok:	Ovn/peis feil:	Åpne hull:	Ledninger:	Annet:
2,40					
2,85					
		3,15			
3,60					
		5,40			
5,85					
9,00					
9,65		9,65	9,65		
9,80					
12,20					
		13,20			
15,00					
Lengde fra målepunkt: 17,70 meter. Manglende fuger: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Sprekker i Leca skorstein: JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>					
Link til video: http://youtu.be/oTNduTqTlmc					
Andre opplysninger:					
Anbefaler å bytte ut samtlige sot-/feieluker.					

PIPE NR. 5:					
Type skorstein: <input checked="" type="checkbox"/> Tegl <input type="checkbox"/> Leca <input type="checkbox"/> Joga <input type="checkbox"/> Isokern <input type="checkbox"/> Schiedel <input type="checkbox"/> Anki <input type="checkbox"/> Andre:					
Leca pipetopp:	Er feieluke ok:	Synlig sotluke:	Er skorsteinen rett:	Filmet fra feieluke:	Filmet fra tak:
JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>	JA <input type="checkbox"/> NEI <input checked="" type="checkbox"/>
Skorsteinens dimensjon: <input checked="" type="checkbox"/> 9"x9" <input type="checkbox"/> 6"x6" <input type="checkbox"/> 6"x9" <input type="checkbox"/> 12"x12" <input type="checkbox"/> 9"x12" <input type="checkbox"/> Ø200 <input type="checkbox"/> Ø150 <input type="checkbox"/> Andre:					
FEIL / MANGLER: (METER FRA MÅLEPUNKT)					
Kratre:	Ovn/peis ok:	Ovn/peis feil:	Åpne hull:	Ledninger:	Annet:
5,15					
13,90					
		14,75			
Lengde fra målepunkt: 15 meter. Manglende fuger: JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> Sprekker i Leca skorstein: JA <input type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/>					
Link til video: http://youtu.be/643J9VQR_Qk					
Andre opplysninger:					
Anbefaler å bytte ut samtlige sot-/feieluker.					

Videokontrollen, består i å senke ned videokamera innvendig i skorsteinen, det er kun tilstanden innvendig i skorsteinen som er kontrollert.

Det er ikke gjort noen besiktigelse innvendig i leiligheter.

PipeRep AS, er ikke ansvarlig for feil/mangler med denne rapporten.

Oppdagete feil/mangler kan sjekkes ved å gå inn på videoene, vi vil anbefale å sette skorsteinen i forsvarlig stand.

Det er eier/bruker, som er ansvarlig for at skorsteinene "Virker som forutsatt".

Har De spørsmål, kan De bare ta kontakt.

Med hilsen



Robin Gulbrandsen
Murmester